

[illegible][illegible]

1. Rozpatrywać łącznie z rysunkiem zestawczym
2. Wszystkie połączenia spawane wykonać jako szczelne.
3. Elementy wykonać i pasować na montażu po sprawdzeniu wymiarów.

Inwestor <b>WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.</b> 41-940 Piekary Śląskie, ul. Generała Jerzego Ziętka 11			Stadium <b>Projekt wykonawczy</b>		Branża <b>Konstrukcyjno-budowlana</b>	
Lokalizacja działka nr: 1574/4; arkusz nr 1 Bobrek KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76			Zadanie <b>Naprawa mostu przenośnikowego odstawy węgla ze zwałów Ruch Bobrek</b>			
	Nazwisko	Podpis	Nazwa <b>Elementy K6 i K7 dla wzmocnienia istn. dźwigara kratowego</b>			
Projektował	W. Piecuch	02.2021				
Opracował						
Sprawdził	J. Raczyński	02.2021				
Biuro projektowe Biuro Inżynierskie Władysław Piecuch 42-612 Tarnowskie Góry, ul. Norweska 16			Nr wykazu <b>PW-08-W</b>	Masa wg wykazu	Podziałka <b>1:15</b>	
			Nr rysunku <b>PW-08</b>	Format <b>A2</b>		