



Mieszkanie 55:

- pęknięcia ścian,
- zdeformowana stolarka okienna,
- zarysowania ścian i sufitów,
- zacieki,

Mieszkanie 56:

- okładzina ścian z płytek w poziomie,
- brodzik w poziomie,
- pęknięcia ścian,
- zdeformowana stolarka okienna,
- zarysowania ścian i sufitów,

Mieszkanie 57/57a:

- stolarka drzwiowa ustawiona do pionu,
- zdeformowana stolarka okienna,
- głucho i spękane płytki w łazience,
- pęknięcia ścian,
- zarysowania ścian i sufitów,
- zarysowania w fasetach,
- zacieki,

MPL Technology Katowice Sp. z o.o.

Al. Rozdzieńskiego 188, 40-203 Katowice
tel. (032) 203-94-12, fax (032) 258-79-05

Budynek mieszkalny wielorodzinny
Gmina Bytom – Bytomskie Mieszkania
ul. Frenzla 60, Bytom

RZUT III PIĘTRA
1 : 100

BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
KREŚLIŁ	mgr inż. M. DEPTA	<i>Dep</i>
DATA OPRACOWANIA	Marzec 2016	NR RYS. 3