



#### Mieszkanie 53:

- pęknięcia ścian,
- zarysowania ścian i sufitów,
- zdeformowana stolarka okienna,

#### Mieszkanie 53a:

- płytki ściennie w kuchni do pionu,
- pęknięcia ścian,
- zarysowania ścian i sufitów w kuchni i wspólnym przedpokoju.

#### Mieszkanie 54:

- łazienka poziomowana,
- poziomowane posadzki w kuchni, przedpokoju i łazience,
- ścianka działowa między kuchnią i łazienką ustawiona do pionu,
- pęknięcia ścian,
- zarysowania ścian i sufitów,
- zabudowa kuchenna w poziomie,

#### Mieszkanie 54a:

- pęknięcia ścian,
- zdeformowana stolarka okienna,
- gluche i spękane płytki w łazience,
- zarysowania ścian i sufitów,

**MPL Technology Katowice Sp. z o.o.**

Al. Rozdzińskiego 188, 40-203 Katowice  
tel. (032) 203-94-12, fax (032) 258-79-05

Budynek mieszkalny wielorodzinny  
Gmina Bytom – Bytomskie Mieszkania  
ul. Frenza 60, Bytom

**RZUT II PIĘTRA**  
1 : 100

BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
KREŚLIŁ	mgr inż. M. DEPTA	<i>Depka</i>
DATA OPRACOWANIA	Marzec 2016	NR RYS. 2