



#### Mieszkanie 1:

- pęknięcia ścian,
- zdeformowana stolarka okienna,
- łazienka poziomowana,
- zarysowania ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach,
- zarysowania w fasetach,

#### Mieszkanie 2:

- ścianka działowa w kuchni do pionu,
- zabudowa wanny w poziomie,
- posadzka w łazience poziomowana,
- ścianka działowa między łazienką i pokojem ustawiona do pionu,
- posadzki w pokojach i kuchni poziomowane,
- pęknięcia i zarysowania na ścianach pomieszczeń,
- zdeformowana stolarka okienna i drzwiowa,

#### Mieszkanie 2a:

- łazienka poziomowana,
- poziomowana posadzka w pokojach, kuchni i przedpokoju,
- zarysowania ścian w pomieszczeniach,

#### Mieszkanie 2b:

- łazienka poziomowana,
- gładkie i spękane tynki w pokojach i łazience,
- pęknięcia ścian,
- zdeformowana stolarka okienna,
- zarysowania ścian i sufitów w pokojach, kuchni i łazience,
- zacieki,

**MPL Technology Katowice Sp. z o.o.**

Al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice  
tel. (032) 203-94-12, fax (032) 258-79-05

Budynek mieszkalny wielorodzinny  
Gmina Bytom – Bytomskie Mieszkania  
ul. Frenzla 60, Bytom

**RZUT I PIĘTRA**  
**1 : 100**

BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
KREŚLIK	mgr inż. M. DEPTA	<i>Depka</i>
DATA OPRACOWANIA	Marzec 2016	NR RYS. 1