



# PROTOKÓŁ ZATWIERDZAJĄCY PARAMETRY DO REKTYFIKACJI

Uśrednione wartości wychylenia budynku przy ul. Frenzla 60 w Bytomiu.


krawędzie zewnętrzne



posadzki




ściany



Do rektyfikacji proponujemy dane wynikające z pomiaru:

## Krawędzi zewnętrznych



Uwagi:

*Podłogi w budynku zdeformowane; zróżnicowane pochylenie posadzek w różnych miejscach pomiarów.*

.....  
.....  
.....

.....  
przedstawiciel inwestora

.....  
MPL Katowice